

Vorgehen bei der Treiberinstallation unter Windows 8.1

Bei Windows 8.1 müssen Sie die Überprüfung der digitalen Treibersignatur deaktivieren, um den Treiber für Epilog Lasersysteme installieren zu können. Um die Überprüfung einmalig zu deaktivieren gehen sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Systemeinstellung
2. Navigieren Sie zum Menü "**Update & Wiederherstellen/Wiederherstellen**"
3. klicken sie nun bei "**Erweiterter Start**" auf "**Jetzt neu Starten**"
4. In diesem Menü klicken sie auf "**Problembehandlung**"
5. Klicken Sie nun auf "**Erweiterte Funktion**"
6. Schließlich auf "**Starteinstellungen**" klicken
7. Hier können Sie per "**Neu starten**" ins erweiterte Bootmenü wechseln
8. Nun setzen Sie durch Auswahl von **Punkt 7** die Überprüfung auf signierte Treiber Einmalig außer Kraft

Jetzt ist es möglich den Treiber wie im Handbuch beschrieben zu installieren.